

納入実績表

2019(令和元)年度における 主な受注先(客先)／向け先／工事名称(納入品名)

◎エンジニアリング作業納入実績<順不同>

受注先(客先)	向け先	工事名称(納入品名)
三菱アルミニウム(株)殿		1G-3SLクレーン ガーダー歩道亀裂補修対策ENG
山九(株) 光支店殿	日鉄ステンレス(株)山口製造所(光)殿	40/6t×22.9mOHC ガーダー補修検討
日鉄物流君津(株)殿	NSC君津殿	線材倉庫32号サドル補修工事 現地調査
スガナミ物産(株)殿	JFE-S仙台殿	W-9号クレーンガーダ亀裂対策初期対応
山九(株) 大分支店殿	NSC大分殿	C-2クレーン ガーダー亀裂補修対策ENG
山九(株) 大分支店殿	NSC大分殿	8-1クレーン サドル軸受部亀裂補修対策ENG
山九(株) 大分支店殿	NSC大分殿	D-2クレーン 亀裂補修対策ENG
山九(株) 大分支店殿	NSC大分殿	A-4クレーン 亀裂補修対策ENG
山九(株) 大分支店殿	NSC大分殿	E-1クレーン 亀裂補修対策ENG
山九(株) 大分支店殿	NSC大分殿	7-2クレーン 亀裂補修対策ENG
山九(株) 大分支店殿	NSC大分殿	8-3クレーン 亀裂補修対策ENG
山九(株) 大分支店殿	NSC大分殿	3-2クレーン 亀裂補修対策ENG
山九(株) 大分支店殿	NSC大分殿	0-2クレーン 亀裂補修対策ENG
山九(株) 大分支店殿	NSC大分殿	D-1クレーン 亀裂補修対策ENG
山九(株) 大分支店殿	NSC大分殿	1-1クレーン 亀裂補修対策ENG
日鉄日新工機(株)殿	日本ステンレス(株)山口製造所(周南)殿	2SC10tクレーン 横行範囲改造工事
三菱マテリア(株)九州工場殿		1&2天井クレーン サドル部亀裂補修対策ENG

◎オリジナル製品<設計～製作>納入実績<順不同>

受注先(客先)	向け先	工事名称(納入品名)
スガナミ物産(株)殿	JFE-S倉敷殿	厚板倉庫 SP824 32t5玉リフマグ伸縮吊ビーム
スガナミ物産(株)殿	JFE鋼板(玉島)殿	2ヶ吊電動コイルリフター 設計・製作・納入
スガナミ物産(株)殿	JFE-S京浜殿	熱延工場ミルヤード 36tスラブトング(幅違いスラブ対応)
西華産業(株)名古屋支店殿	大同特殊鋼(株)殿	溶解室蓋台車/追装装置 設計・製作・納入
(株)エムエムアイ殿	NSC大分殿	S-4 36t天井クレーン用固定リフマグ吊ビーム
(株)菱小 川越工場殿	(株)IHIインフラシステム(堺)殿	MG下12ton 5玉伸縮吊ビーム製作
JFE商事資機材販売(株)殿	JFE-S仙台殿	セルフバランス機能付 コイル2個吊Cフック製作

◎改善／改造工事<設計～製作～(現地工事)迄>納入実績<順不同>

受注先(客先)	向け先	工事名称(納入品名)
日鉄物産(株)君津支店殿	NSC君津殿	冷延南3棟クレーン運転室改造、改造工事
スガナミ物産(株)殿	JFE-S福山殿	南岸増強STEP-2 F-10Cr 1クラブ・2フック化改造
スガナミ物産(株)殿	JFE-S福山殿	南岸増強STEP-2 F-11Cr 1クラブ・2フック化改造
スガナミ物産(株)殿	JEF物流中部殿	(15t+15t)吊ビーム3種 吊部構造改善対策
スガナミ物産(株)殿	JFE-S京浜殿	コークス工場F床10Tホイスト ガーダー補修工事
(株)エムエムアイ殿	NSSMC大分殿	S8クレーン 吊ビームL/M突上対策レーザー測長器用取付金具
(株)エムエムアイ殿	NSSMC大分殿	F1クレーン 吊ビームL/M突上対策レーザー測長器用取付金具
JFE-PE(株)京浜グループ保全室殿	JFE-S京浜殿	32tOHC 2号機 ガーダー補修 設計・部品製作
日鉄物流君津(株)殿	NSC君津殿	線材倉庫31号Crサドル補修工事
佐藤技建殿		2.8t懸垂ホイスト 新設

◎加工(溶接／旋盤加工等)請負納入実績<順不同>～省略